

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk



Número de 307116
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 11
Quilometragem 157 047 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZKX001602

Condição técnica

Observações

L1H1, DSG automaat, airco, pdc, metallic
(A15)

Preço € 17800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 110 kg
Tara	1 890 kg
Peso bruto	3 000 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 300 kg
Distância entre os eixos	300 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Frente
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Azul
Metálico	✓
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	110 kW (149 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	257 cm
Largura da caixa	157 cm
Altura da caixa	141 cm
Altura do fundo de carga	58 cm
Altura livre	129 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L1H1, DSG automaat, airco, pdc, metallic
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	8 mm

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos

Eléctrico Travões

Sistema de tracção

Condição externa

Pneus



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●●	Bom estado
●●●●●	Razoável estado
●●●●●	Moderado estado
●●●●●	Não atende aos requisitos