

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 140PK AUT!



Número de 307125
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 07
Quilometragem 157 103 km

Número do chassi
WV1ZZZSYZK9073143

Condição técnica

Observações
L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6
(A15)

Preço € 25900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 505 kg
Tara	1 995 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	3 000 kg
Distância entre os eixos	364 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Prata
Metálico	✓
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	103 kW (140 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Número de mudanças	7
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado
Comprimento da caixa	327 cm
Largura da caixa	178 cm
Altura da caixa	174 cm
Altura do fundo de carga	62 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6 1e Eigenaar!
-------------	--

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

