

IVECO DAILY 35C18 180 AUT. KIPPER



Número de 307238
Categoria Carrinha
Especificação Báscula
Ano 1ª legalização 2018 / 05
Quilometragem 115 357 km

Número do chassi
ZCFC435D10D608299

Condição técnica

Observações

kipper, kist, autom., airco, 3.0, trekhaak
(A15)

Preço €27900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Pneus gêmeos
Tara 2 967 kg
Peso bruto 3 500 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 375 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Cor Cinza
Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 132 kW (179 HP)
Combustível Diesel
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida
ABS
ASR

Superstrutura

Número de lados 1 lado
Comprimento da caixa 329 cm
Largura da caixa 202 cm
Altura da caixa 35 cm
Altura do fundo de carga 87 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido
Cadeira de conforto à esquerda

Observações

Observações kipper, kist, autom., airco, 3.0, trekhaak

Pneus/Rodas

Roda de reserva

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Báscula

Manejo

Sistema basculante

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 195/75R16,0
mola de torção
Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos