

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI



Número de 307297
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 10
Quilometragem 203 480 km

Número do chassi
WDB9061351N687908

Condição técnica

Observações
LAADBAK BEKLEED AC STANDKACHEL
(A15)

Preço € 18950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	710 kg
Tara	2 790 kg
Peso bruto	3 500 kg
Distância entre os eixos	433 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Cor	Branco
Câmara reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	120 kW (163 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	435 cm
Largura da caixa	212 cm
Altura da caixa	207 cm
Altura do fundo de carga	93 cm
Altura livre	204 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	750 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja	163x178

Observações

Observações	LAADBAK BEKLEED AC STANDKACHEL EURO6
-------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos