

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 L1H1 109PK Trekhaak



Número de 307313
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2012 / 05
Quilometragem 238 545 km

Número do chassi
WV1ZZZ2E2C6038949

Condição técnica

Observações
L1H1 109PK Trekhaak
(A15)

Preço € 7900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	915 kg
Tara	2 085 kg
Peso bruto	3 000 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	325 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Preto
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	80 kW (109 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	padrão
Comprimento da caixa	270 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	168 cm
Altura do fundo de carga	63 cm
Altura livre	154 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L1H1 109PK Trekhaak
-------------	---------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	3 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

