## **MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Automaat ECC!**



Número de 307317 Categoria Carrinha Especificação Furgoneta fechada Ano 1ª legalização Quilometragem

2017 / 06 254 393 km

Número do chassi WDF44760313317198

Condição técnica Observações

L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak

(A15)

Frente e traseira

Automático







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## **Equipamento**

### Chassi

Número de eixos Configuração 4x2 Tara 2 059 kg Peso bruto 2 800 kg

Bola de reboque

Distância entre os eixos 343 cm Tipo de suspensão mola espiral

#### Cabina

Cruise control Ar condicionado 2 Número airbags Limpador traseiro

Assistência de estacionamento

Vidro sombreado Janelas eléctricas Espelhos eléctricos Compartimento/ divisão Navegação GPS

Cor Prata

Metálico

Espelhos aquecidos

### Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP) Combustível

Euro Corrente de distribuição

Tipo de distribuição Tipo de caixa de mudanças

Direcção assistida

ABS ASR

## Superstrutura

Comprimento da caixa 231 cm Largura da caixa 164 cm Altura da caixa 134 cm Altura do fundo de carga 54 cm Altura livre 123 cm Imperial Nenhum

Portas laterais

Fecho traseiro porta hidráulica

### **Cadeiras**

Número de assentos 2 Revestimento da cadeira tecido

### **Observações**

L3 XL Airco/ ECC Automaat Observações

Trekhaak 136Pk Euro6!

### Pneus/Rodas

Roda de reserva

### Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada












Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## **Dimensões**



# KL = YN VANS

LEYN KLEYN KL

KLEYN



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral 0000 0000 Sistema de refrigeração 00000 Sistema de combustível Sistema de escape 00000 Sistema de lubrificação Caixa de mudanças 0000 Embraiagem 00000 Sistema de tracção 33330

### Superstrutura

Condição interna

Condição externa

## Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 195/65R16,0 mola espiral Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/65R16,0 mola espiral Freios a disco

## Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos