

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Número de 307349
Categoria Carrinha
Especificação Transporte de pessoas
Ano 1ª legalização 2021 / 06
Quilometragem 54 992 km

Número do chassi
W1V44770313866267

Condição técnica

Observações
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Preço € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 032 kg
Peso bruto 3 200 kg
Distância entre os eixos 320 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 4
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Nenhum
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Cinza
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 100 kW (136 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 68 cm
Largura da caixa 134 cm
Altura da caixa 121 cm
Altura do fundo de carga 57 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 9
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2 9PRS TOURER-PRO
Automaat Airco Navi 2xZijdeur
Euro6!

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

8
mm

8
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

4
mm

4
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos