

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2 Lang Hig



Número de 307354
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 10
Quilometragem 90 580 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZHH057288

Condição técnica

Observações
L2 Lang Airco 204PK DSG Automaat
(A15)

Preço € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 021 kg
Tara	1 979 kg
Peso bruto	3 000 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Distância entre os eixos	340 cm
Jante de metal leve	✓
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	4
Limpador traseiro	✓
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Preto
Metálico	✓
Guia de Manutenção	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	150 kW (204 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Número de mudanças	7
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado
Comprimento da caixa	280 cm
Largura da caixa	157 cm
Altura da caixa	131 cm
Altura do fundo de carga	60 cm
Altura livre	128 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2 Lang Airco 204PK DSG Automaat Highline!
-------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 255/45R18,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 255/45R18,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

