

MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI L3H2 AUT.



Número de 307528
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 04
Quilometragem 240 492 km

Número do chassi
WDB9076351P078711

Condição técnica

Observações
L3H2, automaat, airco, navi, mbux, camera
(A15)

Preço € 22750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 401 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 433 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Branco
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 120 kW (163 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 435 cm
Largura da caixa 178 cm
Altura da caixa 202 cm
Altura do fundo de carga 67 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido
Cadeira de conforto à esquerda

Observações

Observações L3H2, automaat, airco, navi, mbux, camera

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

