

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9prs Auto



Número de 307650
Categoria Carrinha
Especificação Transporte de pessoas
Ano 1ª legalização 2022 / 07
Quilometragem 59 495 km

Número do chassi
W1V44770314127822

Condição técnica

Observações
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Preço € 35900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	2 032 kg
Peso bruto	3 200 kg
Distância entre os eixos	320 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	4
Limpador traseiro	✓
Assistência de estacionamento	Nenhum
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Preto
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	100 kW (136 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	57 cm
Largura da caixa	131 cm
Altura da caixa	129 cm
Altura do fundo de carga	56 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	9
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco Navi 2xZijdeur Euro6!
-------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

4
mm

2
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

3
mm

3
mm

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco


Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção



Muito bom estado

Bom estado

Razoável estado

Moderado estado

Não atende aos requisitos