

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 DUB.CAB Open-L



Número de 307749
Categoria Carrinha
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2022 / 02
Quilometragem 31 116 km

Número do chassi
W1V9072351N166156

Condição técnica

Observações
Dubbel Cabine Open-Laadbak
(A15)

Preço € 33900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 132 kg
Tara 2 368 kg
Peso bruto 3 500 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 3 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 433 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Potência do motor 105 kW (143 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 341 cm
Largura da caixa 203 cm
Altura da caixa 40 cm
Altura do fundo de carga 99 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 2
Janelas laterais 2
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 7
Configuração das cadeiras 3+4
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações Dubbel Cabine Open-Laadbak
3.5T-Trekhaak Airco Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 9 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos