

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbus Airco



Número de 307894  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2019 / 11  
Quilometragem 117 630 km

**Número do chassi**  
WDB9076331P181538

Condição técnica

**Observações**  
L2H2 Mbus Airco RWD/  
( A15 )

**Preço € 25900**



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Número de eixos                  | 2                  |
| Configuração                     | 4x2                |
| Capacidade de carga              | 983 kg             |
| Tara                             | 2 217 kg           |
| Peso bruto                       | 3 200 kg           |
| Massa sem travões                | 750 kg             |
| Eixo central do reboque, travado | 2 000 kg           |
| Bola de reboque                  | ✓                  |
| Distância entre os eixos         | 367 cm             |
| Jante de metal leve              | ✓                  |
| Tipo de suspensão                | suspensão de molas |

### Cabina

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples    |
| Cruise control                | ✓                 |
| Tacógrafo                     | ✓                 |
| Tacógrafo digital             | ✓                 |
| Ar condicionado               | ✓                 |
| Número airbags                | 1                 |
| Assistência de estacionamento | Frente e traseira |
| Janelas eléctricas            | ✓                 |
| Espelhos eléctricos           | ✓                 |
| Compartimento/ divisão        | ✓                 |
| Navegação GPS                 | ✓                 |
| Cor                           | Prata             |
| Metálico                      | ✓                 |
| Espelhos aquecidos            | ✓                 |
| Câmera reversa                | ✓                 |

### Linha de transmissão

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Potência do motor         | 105 kW (143 HP)          |
| Combustível               | Diesel                   |
| Euro                      | 6                        |
| Tipo de distribuição      | Corrente de distribuição |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual                   |
| Número de mudanças        | 6                        |
| Direcção assistida        | ✓                        |
| ABS                       | ✓                        |
| ASR                       | ✓                        |

### Superestrutura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Comprimento da caixa     | 326 cm      |
| Largura da caixa         | 177 cm      |
| Altura da caixa          | 190 cm      |
| Altura do fundo de carga | 65 cm       |
| Altura livre             | 184 cm      |
| Escada traseira          | ✓           |
| Imperial                 | Nenhum      |
| Portas laterais          | 1           |
| Janelas laterais         | 1           |
| Fecho traseiro           | porta dupla |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 3      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Observações

Observações L2H2 Mbus Airco RWD/  
Achterwielaandrijving Trekhaak  
Euro6!

### Pneus/Rodas

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roda de reserva | ✓ |
|-----------------|---|

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Tacógrafo ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Códigos do mostrador ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Eléctrico ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Cabina

Interno ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Externas ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Direcção ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Suspensão ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Chassi ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Travões ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Linha de transmissão

Motor Geral ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de refrigeração ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de combustível ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de escape ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de lubrificação ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Caixa de mudanças ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Embraiagem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de tracção ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Superestrutura

Condição interna ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Condição externa ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Pneus/Rodas

Pneus ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Muito bom estado  
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Bom estado  
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Razoável estado  
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Moderado estado  
☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Não atende aos requisitos