

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI



Número de 308085
Categoria Carrinha
Especificação Chassi cabina
Ano 1ª legalização 2024 / 02
Quilometragem 13 km

Número do chassi
W1V9071551N210865

Condição técnica

Observações
NIEUW 10 KMS AIRCO 190 PK!
(A15)

Preço € 44950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Pneus gêmeos ✓
Altura do chassi 85 cm
Distância entre os eixos 433 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Branco

Linha de transmissão

Potência do motor 140 kW (190 HP)
Combustível Diesel
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura adicionalmente prolongado
Imperial Nenhum

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações NIEUW 10 KMS AIRCO 190
PK!

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão de rodas ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
- ☐ ☐ ☐ Bom estado
- ☐ ☐ ☐ Razoável estado
- ☐ ☐ ☐ Moderado estado
- ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos