

FORD TRANSIT 2.0 L2H2 Airco Euro6!



Número de 308166
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 02
Quilometragem 147 094 km

Número do chassi
WF0XXXTTGXJA55162

Condição técnica

Observações
L2H2 Airco Parkeersensoren 105Pk Euro6
(A15)

Preço € 15750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 109 kg
Tara	2 031 kg
Peso bruto	3 140 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	1 260 kg
Distância entre os eixos	330 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Guia de Manutenção	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	77 kW (105 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	297 cm
Largura da caixa	175 cm
Altura da caixa	184 cm
Altura do fundo de carga	63 cm
Altura livre	168 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2H2 Airco Parkeersensoren 105Pk Euro6 Oh-Historie!
-------------	--

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



1 Tamanho do pneu: 215/65R15,0
mola espiral
Freios a disco



2 Tamanho do pneu: 215/65R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos