

FIAT DUCATO 35 2.3



Número de 308224
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2017 / 08
Quilometragem 228 998 km

Número do chassi
ZFA25000002F13199

Condição técnica

Observações
XXL 180 PK AIRCO EURO6!
(A15)

Preço € 15950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	2 285 kg
Peso bruto	3 500 kg
Distância entre os eixos	404 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente elevado e prolongado
Comprimento da caixa	395 cm
Largura da caixa	186 cm
Altura da caixa	214 cm
Altura do fundo de carga	56 cm
Altura livre	176 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações XXL 180 PK AIRCO EURO6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	6 mm

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●●	Bom estado
●●●●●	Razoável estado
●●●●●	Moderado estado
●●●●●	Não atende aos requisitos