

OPEL VIVARO 1.6 L1H1 Airco Navi Eur6



Número de 308262
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 02
Quilometragem 101 897 km

Número do chassi
W0VF7D604KV626540

Condição técnica

Observações
L1H1 Airco Navi Camera Trekhaak 3-Zits
(A15)



Preço € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 262 kg
Tara 1 718 kg
Peso bruto 2 980 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 310 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 92 kW (125 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 230 cm
Largura da caixa 164 cm
Altura da caixa 134 cm
Altura do fundo de carga 57 cm
Altura livre 130 cm
Escada traseira ✓
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L1H1 Airco Navi Camera
Trekhaak 3-Zits 125Pk
Oh-Historie Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



1

6 mm

6 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

7 mm

8 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos