

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwagen



Número de 308271
Categoria Carrinha
Especificação Caixa frigorífica
Ano 1ª legalização 2018 / 01
Quilometragem 177 681 km
Número do chassi
WDB9066331P375876
Condição técnica 
Observações
BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk
(A15)

Preço € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	963 kg
Tara	2 537 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	105 kW (143 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	306 cm
Largura da caixa	156 cm
Altura da caixa	178 cm
Altura do fundo de carga	70 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração	Carrier
Tipo motor da unidade de refrigeração	xarios350mt
Motor da unidade de refrigeração	Compressor / electrisch
Tipo de arrefecimento	Resfriamento e congelamento
Refrigeração dia/noite	refrigeração diurna/noturna

Observações

Observações	BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk Euro6!
-------------	---

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	5 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superestrutura

Condição interna

Condição externa

Sistema de refrigeração

Sistemas

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos