

MERCEDES-BENZ VITO 122 CDI



Número de 308309
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2011 / 04
Quilometragem 319 276 km

Número do chassi
WDF63960513647845

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 7400

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 897 kg
Tara 1 903 kg
Peso bruto 2 800 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 343 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Preto
Metálico ✓
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 165 kW (224 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 258 cm
Largura da caixa 165 cm
Altura da caixa 135 cm
Altura do fundo de carga 58 cm
Imperial padrão
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira couro

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 255/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

