

M.A.N. TGE 5.160 TDI



Número de 308353
Categoria Carrinha
Especificação Caixa aberta com
Ano 1ª legalização 2024 / 03
Quilometragem 46 km

Número do chassi
WMA20VUZ1R9019991

Condição técnica

Observações
AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
(A15)

Preço € 51950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Pneus gêmeos	✓
Tara	2 614 kg
Peso bruto	3 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	449 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	120 kW (163 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	351 cm
Largura da caixa	204 cm
Altura da caixa	40 cm
Altura do fundo de carga	105 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	7
Revestimento da cadeira	skai

Observações

Observações	AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
-------------	-----------------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão de rodas ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Superestrutura ☐ ☐ ☐ ☐

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos