

OPEL COMBO 1.3 CDTI EDITION



Número de 308382
Categoria Carrinha
Especificação Carrinha de painel
Ano 1ª legalização 2018 / 11
Quilometragem 134 088 km

Número do chassi
W0L6ZZU1AJ9642820

Condição técnica

Observações
airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm
(A15)

Preço € 8800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	775 kg
Tara	1 265 kg
Peso bruto	2 040 kg
Massa sem travões	500 kg
Eixo central do reboque, travado	1 000 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	276 cm
Jante de metal leve	✓
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Prata
Metálico	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	70 kW (95 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	5
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	182 cm
Largura da caixa	171 cm
Altura da caixa	130 cm
Altura do fundo de carga	53 cm
Altura livre	118 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm
-------------	-------------------------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão de rodas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 185/65R15,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 185/65R15,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos