

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI TDI 204 DC I



Número de
Categoria
Especificação
Ano 1^a legalização
Quilometragem

308387
Carrinha
Furgoneta fechada
2018 / 04
138 613 km

Número do chassis

WV1ZZZ7HZJH110193

Condição técnica



Observações

dubbele cabine, DSG aut., airco, navi, leer,
(A15)

Preço €31750

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	739 kg
Tara	2 061 kg
Peso bruto	2 800 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 500 kg
Bola de reboque	
Distância entre os eixos	340 cm
Jante de metal leve	
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	
Ar condicionado	
Número airbags	2
Limpador traseiro	
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Janelas eléctricas	
Espelhos eléctricos	
Compartimento/ divisão	
Navegação GPS	
Cor	Azul
Metálico	

Linha de transmissão

Potência do motor	150 kW (204 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	
ABS	
ASR	

KLEYN
VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Superestrutura

Comprimento da caixa	185 cm
Largura da caixa	157 cm
Altura da caixa	131 cm
Altura do fundo de carga	60 cm
Altura livre	128 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	2
Janelas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	5
Revestimento da cadeira	couro

Observações

Observações
dubbele cabine, DSG aut.,
airco, navi, leer, 204 pk, LMV,
LED, VOL!!!

Pneus/Rodas

Roda de reserva

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN
VANS

KLEYN
GROUP

KLEYN
TRUCKS

KLEYN

KLEYN
SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 255/40R19,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 255/40R19,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos