

RENAULT TRAFIC 1.6 DCI



Número de 308405
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 03
Quilometragem 53 983 km

Número do chassi
VF1FL000062169416

Condição técnica

Observações
AC NAVI CRUISE EURO6
(A15)

Preço € 17950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 305 kg
Tara	1 725 kg
Peso bruto	3 030 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	350 cm
Jante de metal leve	✓
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Antracite
Metálico	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	89 kW (121 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado
Comprimento da caixa	270 cm
Largura da caixa	164 cm
Altura da caixa	137 cm
Altura do fundo de carga	55 cm
Altura livre	130 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta dupla
Equipamentos de oficina	✓

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	AC NAVI CRUISE EURO6
-------------	----------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/50R18,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/50R18,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

