

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Mbus Rwd A



Número de 308448
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 09
Quilometragem 156 461 km

Número do chassi
WDB9076331P127171

Condição técnica

Observações
L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving
(A15)

Preço € 23900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 355 kg
Tara	2 145 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Tacógrafo	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Prata
Guia de Manutenção	✓
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	105 kW (143 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	333 cm
Largura da caixa	177 cm
Altura da caixa	166 cm
Altura do fundo de carga	68 cm
Altura livre	154 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido
Cadeira de conforto	à esquerda

Observações

Observações	L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving 143Pk Airco Euro6!
-------------	---

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	7 mm

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos

Travões





Sistema de tracção



Condição externa



Pneus



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●●	Bom estado
●●●●●	Razoável estado
●●●●●	Moderado estado
●●●●●	Não atende aos requisitos