

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Número de 308504
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2023 / 12
Quilometragem 6 km
Número do chassi
W1V3MBFZ7PP580120
Condição técnica ●●●●●
Observações
AC AUTOMAAT MBUX10 EURO6 NIEUW
(A15)

Preço € 48950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Distância entre os eixos 367 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Preto
Metálico ✓
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 140 kW (190 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado e elevado
Comprimento da caixa 333 cm
Largura da caixa 177 cm
Altura da caixa 196 cm
Altura do fundo de carga 68 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido
Cadeira de conforto à esquerda

Observações

Observações AC AUTOMAAT MBUX10
EURO6 NIEUW

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 8 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☒ ☒ ☒ ☒

Eléctrico ☒ ☒ ☒ ☒

Cabina

Interno ☒ ☒ ☒ ☒

Externas ☒ ☒ ☒ ☒

Direcção ☒ ☒ ☒ ☒

Suspensão ☒ ☒ ☒ ☒

Chassi ☒ ☒ ☒ ☒

Suspensão de rodas ☒ ☒ ☒ ☒

Travões ☒ ☒ ☒ ☒

Linha de transmissão

Motor Geral ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de refrigeração ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de combustível ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de escape ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de lubrificação ☒ ☒ ☒ ☒

Caixa de mudanças ☒ ☒ ☒ ☒

Embraiagem ☒ ☒ ☒ ☒

Sistema de tracção ☒ ☒ ☒ ☒

Superestrutura

Superestrutura ☒ ☒ ☒ ☒

Condição interna ☒ ☒ ☒ ☒

Condição externa ☒ ☒ ☒ ☒

Pneus/Rodas

Pneus ☒ ☒ ☒ ☒

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- ☒ ☒ ☒ ☒ Muito bom estado
- ☒ ☒ ☒ Bom estado
- ☒ ☒ ☒ Razoável estado
- ☒ ☒ Moderado estado
- ☒ ☒ Não atende aos requisitos