

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Número de 308518
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 10
Quilometragem 65 140 km

Número do chassi
ZFA25000002P69395

Condição técnica

Observações

Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi
(A15)

Preço € 24900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 685 kg
Peso bruto 3 500 kg
Distância entre os eixos 404 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 103 kW (140 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superstrutura

Comprimento da caixa 423 cm
Largura da caixa 203 cm
Altura da caixa 224 cm
Altura do fundo de carga 98 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Porta elevadora

Porta elevadora ✓
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 750 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja 145x210

Observações

Observações Bakwagen Laadklep Airco
140Pk Navi Euro6!

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
mola espiral
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

