

OPEL VIVARO 1.6 CDTI L2H1



Número de 308571
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 11
Quilometragem 105 877 km

Número do chassi
W0VF7F609KV602892

Condição técnica

Observações

lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak,
(A15)

Preço € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 305 kg
Tara 1 725 kg
Peso bruto 3 030 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 350 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Branco
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 70 kW (95 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 271 cm
Largura da caixa 164 cm
Altura da caixa 143 cm
Altura do fundo de carga 51 cm
Altura livre 130 cm
Imperial inclusive rolo
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak, 105 dkm.

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

