

RENAULT MASTER 2.3 DCI 170 L2H2 DC



Número de 308576
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2019 / 08
Quilometragem 146 891 km

Número do chassi
VF1MA000X63606247

Condição técnica



Observações

L2H2, dubbele cabine, airco, pdc, trekhaak
(A15)

Preço € 16900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 311 kg
Peso bruto 3 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 373 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 125 kW (170 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 211 cm
Largura da caixa 175 cm
Altura da caixa 188 cm
Altura do fundo de carga 56 cm
Altura livre 181 cm
Imperial Nenhum
Portas laterais 1
Janelas laterais 2
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H2, dubbele cabine, airco, pdc, trekhaak

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

