

## MAXUS EDELIVER 3



Número de 308594  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2022 / 01  
Quilometragem 13 783 km

**Número do chassi**  
LSH14C4C4MA122701

Condição técnica

**Observações**  
ELEKTRISCH EURO6  
( A15 )

**Preço € 22950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Tara 1 630 kg  
Peso bruto 2 500 kg  
Distância entre os eixos 295 cm  
Tipo de suspensão suspensão de molas

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Cruise control  
Ar condicionado  
Número airbags 2  
Assistência de estacionamento Frente  
Vidro sombreado  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Cor Branco  
Espelhos aquecidos  
Câmera reversa

### Linha de transmissão

Potência do motor 90 kW (122 HP)  
Combustível elétrica  
Tipo de caixa de mudanças Automático  
Direcção assistida  
ABS  
ASR

### Superstrutura

Comprimento da caixa 206 cm  
Largura da caixa 167 cm  
Altura da caixa 135 cm  
Altura do fundo de carga 54 cm  
Imperial Nenhum  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 2  
Revestimento da cadeira tecido

### Observações

Observações ELEKTRISCH EURO6

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superestrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 185/65R15,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 185/65R15,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
    Bom estado  
    Razoável estado  
    Moderado estado  
    Não atende aos requisitos