

BUNK BU 5490



Número de 308684
Categoria Reboque de carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2014 / 05
Quilometragem
Número do chassi
XL9BU5490E0100007

Condição técnica



Observações

(A15)

Preço € 23950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	1
Pneus gêmeos	✓
Capacidade de carga	2 490 kg
Tara	3 000 kg
Peso bruto	5 490 kg
Distância entre os eixos	420 cm
Tipo de suspensão	suspensão pneumática integral

Cabina

Assistência de estacionamento	Nenhum
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	(0 HP)
-------------------	--------

Superestrutura

Comprimento da caixa	711 cm
Largura da caixa	212 cm
Altura da caixa	221 cm
Altura do fundo de carga	90 cm
Altura livre	210 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	1 000 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja	224x217

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
Perfil roda de supselente	10 mm

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Cabina

Suspensão



Chassi



Travões



Superestrutura

Superestrutura



Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/65R17,5
suspensão pneumática
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

