

MERCEDES-BENZ G-KLASSE G63 AMG FULL-OPTIC



Número de 308827
Categoria Veículo ligeiro

Especificação
Ano 1ª legalização 2016 / 05
Quilometragem 159 488 km

Número do chassi
WDB4632721X261735

Condição técnica



Observações

G63 AMG BRABUS-Pakket 22"-Maybach
(A15)

Preço € 84900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x4
Distância entre os eixos 285 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 6
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Antracite
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor (0 HP)
Combustível Gasolina
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superstrutura

Comprimento da caixa 92 cm
Largura da caixa 150 cm
Altura da caixa 116 cm
Altura do fundo de carga 73 cm
Altura livre 114 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta simples

Cadeiras

Número de assentos 5
Revestimento da cadeira couro
Cadeira de conforto à esquerda e à direita

Observações

Observações
G63 AMG BRABUS-Pakket
22"-Maybach
Harman-Kardon-Sound
Stoel-Koeling Etc.

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 285/40R22,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 285/40R22,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- 5 pontos azuis: Muito bom estado
- 4 pontos azuis: Bom estado
- 3 pontos azuis: Razoável estado
- 2 pontos azuis: Moderado estado
- 1 ponto amarelo: Não atende aos requisitos