

OPEL VIVARO 1.6 L1H1 Airco Navi NAP!



Número de 308842
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 09
Quilometragem 51 326 km

Número do chassi
W0VF7D606JV652765

Condição técnica

Observações
L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak Camera
(A15)

Preço € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 268 kg
Tara 1 692 kg
Peso bruto 2 960 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 310 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Navegação GPS ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 92 kW (125 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 227 cm
Largura da caixa 165 cm
Altura da caixa 142 cm
Altura do fundo de carga 57 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak
Camera Euro6 Oh-Historie!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

6 mm

4 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

5 mm

7 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

