MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Bakwagen Laadkl

Número de	308919
Categoria	Carrinha
Especificação	Caixa fechada
Ano 1ª legalização	2021 / 11
Quilometragem	72 291 km

Número do chassi
W1V9071351N171601

Condição técnica

Observações
Bakwagen Laadklep Spoiler Airco Zijdeur

(A15)

Preço € 33900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	864 kg
Tara	2 636 kg
Peso bruto	3 500 kg
Distância entre os eixos	433 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Ar condicionado	√
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Compartimento/ divisão	√
Cor	Branco
Guia de Manutenção	√

Linha de transmissão

Potência do motor	105 kW (143 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	6
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√

Superstrutura

Comprimento da caixa	430 cm
Largura da caixa	207 cm
Altura da caixa	210 cm
Altura do fundo de carga	91 cm
Altura livre	203 cm
Imperial	Nenhum
Portas laterais	1
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Porta elevadora

Porta elevadora	√
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	750 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja	160x210

Observações

Observações	Bakwagen Laadklep Spoiler Airco Zijdeur Lat-om-Lat Betimmerd Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●○
Eléctrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●●○
Externas	●●●●○
Direcção	●●●●○
Suspensão	●●●●○
Chassi	●●●●○
Travões	●●●●○

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●○
Sistema de refrigeração	●●●●○
Sistema de combustível	●●●●○
Sistema de escape	●●●●○
Sistema de lubrificação	●●●●○
Caixa de mudanças	●●●●○
Embraiagem	●●●●○
Sistema de tracção	●●●●○

Superstrutura

Condição interna	●●●●○
Condição externa	●●●○○

Porta elevadora

Manejo	●●●●○
Sistemas	●●●●○

Pneus/Rodas

Pneus	●●●○○

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos