

CITROEN JUMPER 2.0 BLUEHDI 130 KIPPER



Número de 308937
Categoria Carrinha
Especificação Báscula
Ano 1ª legalização 2019 / 09
Quilometragem 55 729 km

Número do chassi
VF7YC2MAU12L50259

Condição técnica

Observações
kipper, airco, 55 dkm.
(A15)

Preço € 19900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 260 kg
Peso bruto 3 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 345 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Branco
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 96 kW (130 HP)
Combustível Diesel
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 6
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Número de lados 1 lado
Comprimento da caixa 321 cm
Largura da caixa 201 cm
Altura da caixa 35 cm
Altura do fundo de carga 90 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações kipper, airco, 55 dkm.

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓
Perfil roda de supselente 7 mm

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Báscula

Manejo



Sistema basculante



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
mola espiral
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 215/70R15,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos