

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 A



Número de 308948
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2021 / 07
Quilometragem 28 236 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZMH115922

Condição técnica

Observações
T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen Sidebars 1e
(A15)

Preço € 25900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 779 kg
Tara 1 821 kg
Peso bruto 2 600 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 200 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 300 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Frente
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Azul
Metálico ✓
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 66 kW (90 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 5
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 235 cm
Largura da caixa 164 cm
Altura da caixa 138 cm
Altura do fundo de carga 61 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen
Sidebars 1e Eigenaar 90Pk
Euro6 NAP!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 255/45R18,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 255/45R18,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

