

MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI



Número de 308955
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2012 / 01
Quilometragem 178 582 km

Número do chassi
WDB9066331S588996

Condição técnica

Observações
AC AUTOMAAT
(A15)

Preço € 12450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 1 550 kg
Tara 1 950 kg
Peso bruto 3 500 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 800 kg
Distância entre os eixos 366 cm
Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 2
Assistência de estacionamento Nenhum
Vidro sombreado
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Navegação GPS
Cor Cinza
Metálico
Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 95 kW (129 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida
ABS
ASR

Superestrutura

Modelo da superestrutura prolongado e elevado
Comprimento da caixa 334 cm
Largura da caixa 175 cm
Altura da caixa 196 cm
Altura do fundo de carga 73 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
Revestimento da cadeira tecido

Porta elevadora

Porta elevadora
Tipo de porta elevadora Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora 500 kg
Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja 130x145

Observações

Observações AC AUTOMAAT

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Porta elevadora

Manejo

Sistemas

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos