

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 L



Número de 308995
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2020 / 02
Quilometragem 97 197 km

Número do chassi
WV1ZZZ7H2LH029172

Condição técnica



Observações

T6.1 L1H1 LED Automaat 150Pk Euro6
(A15)

Preço € 29800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 940 kg
Tara 1 860 kg
Peso bruto 2 800 kg
Massa sem travões 750 kg
Eixo central do reboque, travado 2 500 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 300 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado ✓
Número airbags 2
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Cor Preto
Metálico ✓
Guia de Manutenção ✓
Espelhos aquecidos ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 110 kW (149 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 242 cm
Largura da caixa 163 cm
Altura da caixa 137 cm
Altura do fundo de carga 60 cm
Imperial Nenhum
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações T6.1 L1H1 LED Automaat
150Pk Euro6 1eEigenaar!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 235/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 235/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

