## **VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI**



Número de 309021 Categoria Carrinha Especificação Caixa fechada Ano 1ª legalização 2013 / 05 Quilometragem 327 955 km

Número do chassi WV1ZZZ2FZD7007221

Condição técnica Observações AC ZIJDEUR CRUISE (A15)



NAP



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01









Preço €11950

# **Equipamento**

#### Chassi

Número de eixos 2 Configuração 4x2

Pneus gêmeos

Capacidade de carga 660 kg Tara 2 840 kg 3 500 kg Peso bruto Massa sem travões 750 kg Eixo central do reboque, travado 2 000 kg Distância entre os eixos 433 cm

Tipo de suspensão suspensão de molas

#### Cabina

Tipo de cabina cabina simples

Cruise control Tacógrafo

Ar condicionado Número airbags

Assistência de estacionamento

Janelas eléctricas Espelhos eléctricos

Cor Branco

Espelhos aquecidos

## Linha de transmissão

Potência do motor Combustível

Euro Tipo de distribuição

Tipo de caixa de mudanças

Direcção assistida

ABS ASR

105 kW (143 HP)

Nenhum

Correia na mecânica

Manual

## Superstrutura

Modelo da superestrutura adicionalmente prolongado

Comprimento da caixa 433 cm Largura da caixa 210 cm 227 cm Altura da caixa Altura do fundo de carga 87 cm Altura livre 220 cm Imperial Nenhum Fecho traseiro porta hidráulica

Número de assentos 3 Revestimento da cadeira tecido

#### Porta elevadora

Porta elevadora

Cadeiras

Tipo de porta elevadora Elevador cantilever

Capacidade da porta elevadora 750 kg

Marca da porta elevadora Marca da porta elevadora

Tamanho da bandeja 218 x 160

## Observações

AC ZIJDEUR CRUISE Observações

#### Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Reconhecida e especializada

















## **Dimensões**



Porta elevadora

Pneus/Rodas

Manejo

Pneus

Sistemas

# VANS

GROUP KLEYN KLEYN K TRUCKS TRAILERS

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

## Chassi

Tacógrafo

Códigos do mostrador

Eléctrico

## Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

## Linha de transmissão

Motor Geral 0000 Sistema de refrigeração 00000 Sistema de combustível Sistema de escape 0000 Sistema de lubrificação Caixa de mudanças 00000 Embraiagem 33330 00000 Sistema de tracção

## Superstrutura

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

# Pneus e eixos

0000

33300

00000

1 6 0 mm

Tamanho do pneu: 195/75R16,0 suspensão de molas Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/75R16,0 suspensão de molas Freios a disco

#### Informações de contato



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Explicação para o relatório de inspecção

Muito bom estado
Bom estado
Razoável estado
Moderado estado
Não atende aos requisitos