

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 BI-TEMP FR



Número de 309043
 Categoria Carrinha
 Especificação Caixa frigorífica
 Ano 1ª legalização 2017 / 05
 Quilometragem 181 922 km

Número do chassi
 WDB9066331P396400

Condição técnica

Observações
 BI-TEMP Koelwagen 2-Compartmenten
 (A15)

Preço € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
 Configuração 4x2
 Capacidade de carga 951 kg
 Tara 2 549 kg
 Peso bruto 3 500 kg
 Massa sem travões 750 kg
 Eixo central do reboque, travado 2 000 kg
 Distância entre os eixos 367 cm
 Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
 Cruise control ✓
 Número airbags 1
 Assistência de estacionamento Nenhum
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Compartimento/ divisão ✓
 Navegação GPS ✓
 Cor Branco
 Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 105 kW (143 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 6
 Tipo de distribuição Corrente de distribuição
 Tipo de caixa de mudanças Manual
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 305 cm
 Largura da caixa 155 cm
 Altura da caixa 178 cm
 Altura do fundo de carga 64 cm
 Altura livre 169 cm
 Escada traseira ✓
 Imperial Nenhum
 Portas laterais 1
 Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 3
 Revestimento da cadeira tecido

Sistema de refrigeração

Marca motor da unidade de refrigeração Carrier
 Tipo motor da unidade de refrigeração 350 mt
 Motor da unidade de refrigeração eléctrico
 Tipo de arrefecimento Resfriamento
 Refrigeração dia/noite refrigeração diurna/noturna

Observações

Observações BI-TEMP Koelwagen
 2-Compartmenten Camera
 143Pk Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Superestrutura

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração

Sistemas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Moderado estado
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos