

## VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk



Número de 309088  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2018 / 12  
Quilometragem 127 034 km

**Número do chassi**  
WV1ZZZ7HZKH063050

Condição técnica

**Observações**  
L1H1 150Pk Airco Automaat  
( A15 )

**Preço € 21750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Número de eixos                  | 2            |
| Configuração                     | 4x2          |
| Capacidade de carga              | 911 kg       |
| Tara                             | 1 889 kg     |
| Peso bruto                       | 2 800 kg     |
| Massa sem travões                | 750 kg       |
| Eixo central do reboque, travado | 2 500 kg     |
| Bola de reboque                  | ✓            |
| Distância entre os eixos         | 300 cm       |
| Tipo de suspensão                | mola espiral |

### Cabina

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples    |
| Cruise control                | ✓                 |
| Ar condicionado               | ✓                 |
| Número airbags                | 2                 |
| Assistência de estacionamento | Frente e traseira |
| Vidro sombreado               | ✓                 |
| Janelas eléctricas            | ✓                 |
| Espelhos eléctricos           | ✓                 |
| Compartimento/ divisão        | ✓                 |
| Navegação GPS                 | ✓                 |
| Cor                           | Branco            |
| Guia de Manutenção            | ✓                 |
| Espelhos aquecidos            | ✓                 |

### Linha de transmissão

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Potência do motor         | 110 kW (149 HP)     |
| Combustível               | Diesel              |
| Euro                      | 6                   |
| Tipo de distribuição      | Correia na mecânica |
| Tipo de caixa de mudanças | Automático          |
| Direcção assistida        | ✓                   |
| ABS                       | ✓                   |
| ASR                       | ✓                   |

### Superestrutura

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Comprimento da caixa     | 244 cm      |
| Largura da caixa         | 163 cm      |
| Altura da caixa          | 141 cm      |
| Altura do fundo de carga | 60 cm       |
| Imperial                 | Nenhum      |
| Fecho traseiro           | porta dupla |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 3      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Observações

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Observações | L1H1 150Pk Airco Automaat<br>Business-Line-Plus Navi Euro6! |
|-------------|-------------------------------------------------------------|

### Pneus/Rodas

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roda de reserva | ✓ |
|-----------------|---|

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



### Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



### Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



### Superestrutura

Condição interna



Condição externa



### Pneus/Rodas

Pneus



## Pneus e eixos



1

7  
mm

7  
mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0  
mola espiral  
Freios a disco



2

8  
mm

8  
mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0  
mola espiral  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

