

RENAULT KANGOO 1.5 Airco NAP!



Número de 309102
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2018 / 01
Quilometragem 147 305 km

Número do chassi
VF1FW51J159614846

Condição técnica

Observações
Airco NAP Trekhaak Pdc Euro6!
(A15)



Preço €7900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 695 kg
Tara 1 255 kg
Peso bruto 1 950 kg
Massa sem travões 675 kg
Eixo central do reboque, travado 1 050 kg
Bola de reboque
Distância entre os eixos 270 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control
Ar condicionado
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Frente
Vidro sombreado
Janelas eléctricas
Espelhos eléctricos
Compartimento/ divisão
Cor Branco
Espelhos aquecidos

Linha de transmissão

Potência do motor 66 kW (90 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Manual
Número de mudanças 5
Direção assistida
ABS
ASR

Superestrutura

Comprimento da caixa 155 cm
Largura da caixa 133 cm
Altura da caixa 124 cm
Altura do fundo de carga 61 cm
Imperial inclusive rolo
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações Airco NAP Trekhaak Pdc Euro6!

Pneus/Rodas

Roda de reserva

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspeção

Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

Superstrutura

Condição interna

Condição externa

Pneus/Rodas

Pneus

Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 195/65R15,0
mola espiral
Freios a disco



Tamanho do pneu: 195/65R15,0
mola espiral
Freios a tambor

Informações de contato



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado
 Bom estado
 Razoável estado
 Moderado estado
 Não atende aos requisitos