MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI

Número de	309104
Categoria	Carrinha
Especificação	Toldo
Ano 1ª legalização	2019 / 04
Quilometragem	228 449 km

Número do chassi
WDB9071351N036001

Condição técnica

Observações
AC AUTOMAAT CRUISE MBUX EURO6
(A15)

Preço € 24950

KLEYN VANS
KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	965 kg
Tara	2 535 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	433 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	√
Ar condicionado	√
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	√
Espelhos eléctricos	√
Navegação GPS	√
Cor	Branco

Linha de transmissão

Potência do motor	120 kW (163 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	√
ABS	√
ASR	√

Superstrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente prolongado
Comprimento da caixa	424 cm
Largura da caixa	211 cm
Altura da caixa	187 cm
Altura do fundo de carga	95 cm
Altura livre	182 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	AC AUTOMAAT CRUISE MBUX EURO6

Pneus/Rodas

Roda de reserva	√

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada

Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador	●●●●●
Eléctrico	●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●
Externas	●●●●●
Direcção	●●●●●
Suspensão	●●●●●
Chassi	●●●●●
Travões	●●●●●

Linha de transmissão

Motor Geral	●●●●●
Sistema de refrigeração	●●●●●
Sistema de combustível	●●●●●
Sistema de escape	●●●●●
Sistema de lubrificação	●●●●●
Caixa de mudanças	●●●●●
Embraiagem	●●●●●
Sistema de tracção	●●●●●

Superstrutura

Condição interna	●●●●●
Condição externa	●●●●●

Pneus/Rodas

Pneus	●●●●●

Pneus e eixos

1

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

2

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

●●●●●	Muito bom estado
●●●●○	Bom estado
●●●○○	Razoável estado
●●○○○	Moderado estado
●○○○○	Não atende aos requisitos