

MERCEDES-BENZ VITO 111 CDI



Número de 309107
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2016 / 09
Quilometragem 132 886 km

Número do chassi
WDF44760513145539

Condição técnica

Observações
XL DUBBEL CABINE AIRCO!
(A15)



Preço € 15950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	871 kg
Tara	1 929 kg
Peso bruto	2 800 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	343 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina dupla
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	2
Limpador traseiro	✓
Assistência de estacionamento	Nenhum
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	84 kW (114 HP)
Combustível	Diesel
Euro	5
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	5
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	adicionalmente elevado e prolongado
Comprimento da caixa	184 cm
Largura da caixa	174 cm
Altura da caixa	133 cm
Altura do fundo de carga	54 cm
Altura livre	125 cm
Imperial	padrão
Portas laterais	1
Janelas laterais	2
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	5
Configuração das cadeiras	2+3
Revestimento da cadeira	skai

Observações

Observações	XL DUBBEL CABINE AIRCO!
-------------	-------------------------

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco


Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção



Muito bom estado

Bom estado

Razoável estado

Moderado estado

Não atende aos requisitos