

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI



Número de 309110
Categoria Carrinha
Especificação Caixa fechada
Ano 1ª legalização 2015 / 01
Quilometragem 203 176 km

Número do chassi
WDB9061331N612037

Condição técnica

Observações
AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!!

(A15)



Preço € 15950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	630 kg
Tara	2 870 kg
Peso bruto	3 500 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 000 kg
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Nenhum
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Cor	Amarelo
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	70 kW (95 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado
Comprimento da caixa	350 cm
Largura da caixa	225 cm
Altura da caixa	210 cm
Altura do fundo de carga	86 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos	2
Revestimento da cadeira	tecido

Porta elevadora

Porta elevadora	✓
Tipo de porta elevadora	Elevador cantilever
Capacidade da porta elevadora	750 kg
Marca da porta elevadora	Marca da porta elevadora
Tamanho da bandeja	224x160

Observações

Observações	AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!!
-------------	-----------------------------

Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Superestrutura



Condição interna



Condição externa



Porta elevadora

Manejo



Sistemas



Pneus/Rodas

Pneus



1



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

2



Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos