

MERCEDES-BENZ V-KLASSE 250 CDI L2 AVANTGARDE



Número de 309227
Categoria Carrinha
Especificação Transporte de pessoas
Ano 1ª legalização 2016 / 10
Quilometragem 171 247 km

Número do chassi
WDF44781313227902

Condição técnica

Observações
AVANTGARDE LED Airco Automaat
(A15)

Preço € 31750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Tara 2 145 kg
Peso bruto 3 100 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 320 cm
Jante de metal leve ✓
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Cruise control ✓
Ar condicionado ✓
Aquecimento de parque ✓
Número airbags 8
Limpador traseiro ✓
Assistência de estacionamento Frente e traseira
Vidro sombreado ✓
Janelas eléctricas ✓
Espelhos eléctricos ✓
Navegação GPS ✓
Cor Marrom
Metálico ✓
Espelhos aquecidos ✓
Câmera reversa ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 140 kW (190 HP)
Combustível Diesel
Euro 6
Tipo de distribuição Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças Automático
Direcção assistida ✓
ABS ✓
ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 79 cm
Largura da caixa 128 cm
Altura da caixa 119 cm
Altura do fundo de carga 54 cm
Imperial padrão
Fecho traseiro porta hidráulica

Cadeiras

Número de assentos 7
Revestimento da cadeira couro

Observações

Observações AVANTGARDE LED Airco
Automaat 7-Zitplaatsen
Elektrische-Deuren DISTRONIC
360Camera!

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 225/55R17,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

