

## RENAULT MASTER T35



Número de 309338  
Categoria Carrinha  
Especificação Caixa frigorífica  
Ano 1ª legalização 2013 / 01  
Quilometragem 485 063 km

**Número do chassi**  
VF6VFE4B147653409

Condição técnica



**Observações**

KOELWAGEN

( A15 )

**Preço € 6450**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Número de eixos                  | 2                  |
| Configuração                     | 4x2                |
| Capacidade de carga              | 970 kg             |
| Tara                             | 2 530 kg           |
| Peso bruto                       | 3 500 kg           |
| Eixo central do reboque, travado | 3 500 kg           |
| Distância entre os eixos         | 369 cm             |
| Tipo de suspensão                | suspensão de molas |

### Cabina

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Tipo de cabina                | cabina simples |
| Número airbags                | 1              |
| Assistência de estacionamento | Nenhum         |
| Janelas eléctricas            | ✓              |
| Espelhos eléctricos           | ✓              |
| Cor                           | Branco         |
| Espelhos aquecidos            | ✓              |

### Linha de transmissão

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Potência do motor         | 74 kW (101 HP)           |
| Combustível               | Diesel                   |
| Euro                      | 5                        |
| Tipo de distribuição      | Corrente de distribuição |
| Tipo de caixa de mudanças | Manual                   |
| Número de mudanças        | 6                        |
| Direcção assistida        | ✓                        |
| ABS                       | ✓                        |
| ASR                       | ✓                        |

### Superestrutura

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Modelo da superestrutura | prolongado    |
| Comprimento da caixa     | 288 cm        |
| Largura da caixa         | 186 cm        |
| Altura da caixa          | 182 cm        |
| Altura do fundo de carga | 63 cm         |
| Imperial                 | Nenhum        |
| Fecho traseiro           | porta simples |

### Cadeiras

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Número de assentos      | 3      |
| Revestimento da cadeira | tecido |

### Sistema de refrigeração

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Marca motor da unidade de refrigeração | Carrier          |
| Tipo motor da unidade de refrigeração  | vatna            |
| Motor da unidade de refrigeração       | eléctrico        |
| Tipo de arrefecimento                  | Placas eutéticas |
| Refrigeração dia/noite                 | Night cooling    |

### Observações

|             |           |
|-------------|-----------|
| Observações | KOELWAGEN |
|-------------|-----------|

### Pneus/Rodas

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roda de reserva | ✓ |
|-----------------|---|

### Informações de contato



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspecção

### Chassi

Códigos do mostrador ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Eléctrico ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Cabina

Interno ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Externas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Direcção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Chassi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspensão de rodas ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Travões ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Linha de transmissão

Motor Geral ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de refrigeração ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de combustível ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de escape ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de lubrificação ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Caixa de mudanças ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embraiagem ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Sistema de tracção ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Superestrutura

Superestrutura ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição interna ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Condição externa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

### Pneus/Rodas

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 225/65R16,0  
mola espiral  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 225/65R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspecção

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Muito bom estado  
☐ ☐ ☐ ☐ Bom estado  
☐ ☐ ☐ ☐ Razoável estado  
☐ ☐ ☐ Moderado estado  
☐ ☐ ☐ Não atende aos requisitos