

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 L1H1 Airco Navi E

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Número de 309350  
Categoria Carrinha  
Especificação Furgoneta fechada  
Ano 1ª legalização 2018 / 06  
Quilometragem 106 148 km

**Número do chassi**  
WDB9066111P617871

Condição técnica

**Observações**  
L1H1 Airco Navi Camera Euro6 114Pk!  
( A15 )

**Preço €19800**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipamento

### Chassi

Número de eixos 2  
Configuração 4x2  
Tara 2 076 kg  
Peso bruto 2 800 kg  
Distância entre os eixos 325 cm  
Tipo de suspensão suspensão de molas

### Cabina

Tipo de cabina cabina simples  
Ar condicionado  
Número airbags 2  
Assistência de estacionamento Nenhum  
Janelas eléctricas  
Espelhos eléctricos  
Compartimento/ divisão  
Navegação GPS  
Cor Branco  
Guia de Manutenção  
Câmera reversa

### Linha de transmissão

Potência do motor 84 kW (114 HP)  
Combustível Diesel  
Euro 6  
Tipo de distribuição Corrente de distribuição  
Tipo de caixa de mudanças Manual  
Número de mudanças 6  
Direcção assistida  
ABS  
ASR

### Superestrutura

Comprimento da caixa 260 cm  
Largura da caixa 178 cm  
Altura da caixa 161 cm  
Altura do fundo de carga 68 cm  
Altura livre 151 cm  
Imperial Nenhum  
Fecho traseiro porta dupla

### Cadeiras

Número de assentos 2  
Revestimento da cadeira tecido

### Observações

Observações L1H1 Airco Navi Camera Euro6 114Pk!

### Pneus/Rodas

Roda de reserva

### Informações de contato




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

## Dimensões



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Relatório de inspeção

### Chassi

Códigos do mostrador

Eléctrico

### Cabina

Interno

Externas

Direcção

Suspensão

Chassi

Travões

### Linha de transmissão

Motor Geral

Sistema de refrigeração

Sistema de combustível

Sistema de escape

Sistema de lubrificação

Caixa de mudanças

Embraiagem

Sistema de tracção

### Superstrutura

Condição interna

Condição externa

### Pneus/Rodas

Pneus

## Pneus e eixos



Tamanho do pneu: 205/75R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco



Tamanho do pneu: 205/75R16,0  
suspensão de molas  
Freios a disco

### Informações de contato



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Explicação para o relatório de inspeção

Muito bom estado  
 Bom estado  
 Razoável estado  
 Moderado estado  
 Não atende aos requisitos