

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H1 Airco



Número de 309378
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2022 / 11
Quilometragem 27 253 km

Número do chassi
WV1ZZZ7HZPH029053

Condição técnica

Observações
L2H1 Airco CarPlay Achterdeuren NAP
(A15)



Preço € 26800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Capacidade de carga	1 021 kg
Tara	1 779 kg
Peso bruto	2 800 kg
Massa sem travões	750 kg
Eixo central do reboque, travado	2 200 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	340 cm
Tipo de suspensão	mola espiral

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Aquecimento de parque	✓
Número airbags	2
Assistência de estacionamento	Nenhum
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	66 kW (90 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Manual
Número de mudanças	5
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Comprimento da caixa	278 cm
Largura da caixa	163 cm
Altura da caixa	138 cm
Altura do fundo de carga	57 cm
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	tecido

Observações

Observações	L2H1 Airco CarPlay Achterdeuren NAP Trekhaak Euro6!
-------------	---

Pneus/Rodas

Roda de reserva	✓
-----------------	---

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

6 mm

6 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

8 mm

7 mm

Tamanho do pneu: 205/65R16,0
mola espiral
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

