

OPEL COMBO 1.3 CDTI



Número de 309487
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2014 / 04
Quilometragem 257 423 km

Número do chassi
W0L6ZYC1AE9544837

Condição técnica



Observações

AIRCO

(A15)



Preço € 5500

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
Configuração 4x2
Capacidade de carga 775 kg
Tara 1 265 kg
Peso bruto 2 040 kg
Massa sem travões 500 kg
Eixo central do reboque, travado 1 000 kg
Bola de reboque ✓
Distância entre os eixos 276 cm
Tipo de suspensão mola espiral

Cabina

Tipo de cabina cabina simples
Ar condicionado ✓
Número airbags 1
Assistência de estacionamento Nenhum
Janelas eléctricas ✓
Compartimento/ divisão ✓
Cor Multicolorido

Linha de transmissão

Potência do motor 66 kW (90 HP)
Combustível Diesel
Euro 5
Tipo de distribuição Corrente de distribuição
Tipo de caixa de mudanças Manual
Direcção assistida ✓
ABS ✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura padrão
Comprimento da caixa 159 cm
Largura da caixa 150 cm
Altura da caixa 131 cm
Altura do fundo de carga 57 cm
Altura livre 119 cm
Imperial inclusive rolo
Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 2
Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações AIRCO

Pneus/Rodas

Roda de reserva ✓

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus e eixos

Travões





Sistema de traccção



Condição externa



Pneus



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Muito bom estado
●●●●●	Bom estado
●●●●●	Razoável estado
●●●●●	Moderado estado
●●●●●	Não atende aos requisitos