

M.A.N. TGE 3.180 3.180



Número de 309518
Categoria Carrinha
Especificação Furgoneta fechada
Ano 1ª legalização 2021 / 04
Quilometragem 113 635 km

Número do chassi
WMA03VUY7M9016141

Condição técnica

Observações
AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
(A15)

Preço € 28950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos	2
Configuração	4x2
Tara	2 130 kg
Peso bruto	3 500 kg
Bola de reboque	✓
Distância entre os eixos	367 cm
Tipo de suspensão	suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina	cabina simples
Cruise control	✓
Ar condicionado	✓
Número airbags	1
Assistência de estacionamento	Frente e traseira
Vidro sombreado	✓
Janelas eléctricas	✓
Espelhos eléctricos	✓
Compartimento/ divisão	✓
Navegação GPS	✓
Cor	Branco
Espelhos aquecidos	✓
Câmera reversa	✓

Linha de transmissão

Potência do motor	130 kW (177 HP)
Combustível	Diesel
Euro	6
Tipo de distribuição	Correia na mecânica
Tipo de caixa de mudanças	Automático
Direcção assistida	✓
ABS	✓
ASR	✓

Superestrutura

Modelo da superestrutura	prolongado e elevado
Comprimento da caixa	326 cm
Largura da caixa	176 cm
Altura da caixa	198 cm
Altura do fundo de carga	57 cm
Escada traseira	✓
Imperial	Nenhum
Fecho traseiro	porta dupla

Cadeiras

Número de assentos	3
Revestimento da cadeira	couro

Observações

Observações	AC AUTOMAAT CRUISE EURO6
-------------	-----------------------------

Informações de contato




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de escape



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

8
mm

8
mm

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

5
mm

4
mm

Tamanho do pneu: 205/75R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos