

FORD TRANSIT 2.0 L2H2 Dubbel Cabine !



Número de 309740
 Categoria Carrinha
 Especificação Furgoneta fechada
 Ano 1ª legalização 2017 / 09
 Quilometragem 204 465 km

Número do chassi
 WF0KXXTTGKHB77762

Condição técnica

Observações
 L2H2 Dubbel Cabine Airco Imperiaal-Trap
 (A15)



Preço € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipamento

Chassi

Número de eixos 2
 Configuração 4x2
 Capacidade de carga 1 184 kg
 Tara 2 181 kg
 Peso bruto 3 365 kg
 Massa sem travões 750 kg
 Eixo central do reboque, travado 2 700 kg
 Bola de reboque ✓
 Distância entre os eixos 330 cm
 Tipo de suspensão suspensão de molas

Cabina

Tipo de cabina cabina dupla
 Cruise control ✓
 Ar condicionado ✓
 Número airbags 2
 Assistência de estacionamento Frente e traseira
 Janelas eléctricas ✓
 Espelhos eléctricos ✓
 Compartimento/ divisão ✓
 Cor Branco
 Guia de Manutenção ✓

Linha de transmissão

Potência do motor 77 kW (105 HP)
 Combustível Diesel
 Euro 6
 Tipo de distribuição Correia na mecânica
 Tipo de caixa de mudanças Manual
 Número de mudanças 6
 Direcção assistida ✓
 ABS ✓
 ASR ✓

Superestrutura

Comprimento da caixa 180 cm
 Largura da caixa 173 cm
 Altura da caixa 183 cm
 Altura do fundo de carga 57 cm
 Altura livre 165 cm
 Imperial inclusive rolo e escada
 Portas laterais 1
 Janelas laterais 2
 Fecho traseiro porta dupla

Cadeiras

Número de assentos 5
 Revestimento da cadeira tecido

Observações

Observações L2H2 Dubbel Cabine Airco
 Imperiaal-Trap Trekhaak Euro6
 NAP!

Informações de contato




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Reconhecida e especializada



Kleyn Trucks se diferencia de seus concorrentes, oferecendo serviços de especialistas técnicos, inspeções de segurança e reparos.

Dimensões



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Relatório de inspecção

Chassi

Códigos do mostrador



Eléctrico



Cabina

Interno



Externas



Direcção



Suspensão



Chassi



Travões



Linha de transmissão

Motor Geral



Sistema de refrigeração



Sistema de combustível



Sistema de lubrificação



Caixa de mudanças



Embraiagem



Sistema de tracção



Superestrutura

Condição interna



Condição externa



Pneus/Rodas

Pneus



Pneus e eixos



1

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
mola espiral
Freios a disco



2

Tamanho do pneu: 235/65R16,0
suspensão de molas
Freios a disco

Informações de contato



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicação para o relatório de inspecção

- Muito bom estado
- Bom estado
- Razoável estado
- Moderado estado
- Não atende aos requisitos